

調査研究進捗のお知らせ

福川市指定有形文化財 旧豊田陸軍飛行学校福川分教場建築物調査研究 解体調査進捗写真



福川市指定有形文化財 旧豊田陸軍飛行学校福川分教場建築物調査研究 解体調査進捗写真



福川市指定有形文化財 旧豊田陸軍飛行学校福川分教場建築物調査研究 解体調査進捗写真



平成28年 5月25日

大気中の石綿濃度測定結果について

(2日目 使用後)

棟川市では、旧豊田陸軍飛行学校福川分教場建築物解体作業実施に伴って発生する石綿の健康リスクの軽減を図るため、大気中の石綿濃度測定を実施しました。その結果、大気中採取した測定結果が国の定める石綿濃度基準値(0.005mg/m³)以下に測定されました。今後、作業場及び作業時の測定にも、同様の実施を実施してまいります。

<調査結果の概要>

(1) 測定実施日
平成28年7月29日(金)

(2) 測定結果

測定地点	石綿濃度(mg/m ³)	測定時間
作業場 北側	0.00未満	10
作業場 東側	0.00未満	10
作業場 南側	0.00未満	10
作業場 西側	0.00未満	10

※1 石綿濃度計測結果が0.005mg/m³未満のため、電子顕微鏡法により測定結果の信頼性を確認しました。なお、作業終了後は0.00未満に測定されました。

(3) 測定方法
「エアロ・ラボラトリーシステム」(型番: 4000)を使用し、採取した測定結果を「大気環境測定」にて測定しました。

(4) 測定結果
株式会社環境総合研究所 代表取締役 吉野 隆之
(7) 報告書発行(2ページ)

お問い合わせ先
株式会社 福川市建設事務所
建設課 建設課長 吉野 隆之
〒484-7801 福川市 千原町 1-1-1
TEL: 0564-780111

項目	内容
調査日時	平成28年7月29日(金)
調査地点	福川市指定有形文化財 旧豊田陸軍飛行学校福川分教場建築物
調査内容	大気中の石綿濃度測定
測定結果	0.00未満
測定時間	10分
測定方法	「エアロ・ラボラトリーシステム」を使用
測定結果の概要	石綿濃度計測結果が0.005mg/m ³ 未満のため、電子顕微鏡法により測定結果の信頼性を確認しました。
測定結果	株式会社環境総合研究所 代表取締役 吉野 隆之

事前調査の結果

大気汚染防止法第18条の17第4項の規定による表示

石綿含有建築材料の有無を調査した日
(調査を終了した年月日) 平成28年5月31日

調査の方法	設計図書等による確認 現場での目視確認等
石綿(7μm径) 使用状況	設計図書等による確認 現場での目視確認等
使用状況	なし・あり
石綿(7μm径)	保温材・断熱材・耐火被覆材 成型板
使用状況	なし・あり (使用箇所: 屋根材)
特定じん排出等作業を伴う建設工事に該当	しない・する
建築物等の解体等作業を行う期間	平成28年6月27日～平成29年3月24日

株式会社安田工務店 代表取締役 渡邊 正之 千原町千原八幡2.0.6.2番地