

桶川市小・中学校耐震化状況一覧表(平成25年2月1日現在)

平成24年度で小・中学校すべての耐震補強工事完了

学校名	区分	構造	階数	建築年	面積 (㎡)	診断 年度	耐震診断の方法	優先度 ランク	Is値	改修後 Is値	補強年度
桶川西小学校	教室棟(北校舎)	RC	3	S44	3,296	H11	第2次診断等		0.34	0.76	H13
	教室棟(南校舎)	RC	3	S46	2,769	H14	第2次診断等		0.45	0.75	H16
	教室棟(南校舎)	RC	3	S53	523	H14	第2次診断等		0.83		
	体育館	S	2	S50	960	H22	第2次診断等	4	0.26	0.91	H24
加納小学校	教室棟	RC	3	S41	1,506	H10	第2次診断等		0.26	0.77	H12
	教室棟	RC	4	S48	3,493	H10	第2次診断等		0.35	0.8	H12
	体育館	S	2	S50	960	H19	第2次診断等	2	0.33	0.93	H21
川田谷小学校	教室棟(南校舎)	RC	4	S51	2,638	H16	第2次診断等		0.45	0.77	H18
	教室棟(北校舎)	RC	2	S63	1,113						
	体育館	S	2	S41	937	H21	第2次診断等	3	0.21	0.81	H22
桶川東小学校	教室棟(南校舎)	RC	4	S54	2,420	H16	第2次診断等		0.5	0.85	H19
	教室棟(南校舎)	RC	4	S54	1,341	H16	第2次診断等		0.58	0.79	H19
	教室棟(北校舎)	RC	4	S54	1,824	H16	第2次診断等		0.3	0.78	H20
	教室棟(北校舎)	RC	4	S54	670	H16	第2次診断等		0.63	0.78	H20
	ピロティ棟	RC	3	S54	349	H16	第2次診断等		0.66	1.03	H20
	体育館	S	2	S54	963	H21	第2次診断等	4	0.35	0.79	H22
日出谷小学校	教室棟(南校舎)	RC	4	S55	3,781	H17	第2次診断等		0.74	0.75	H19
	教室棟(北校舎)	RC	4	S55	1,234	H17	第2次診断等		0.81		
	体育館	S	1	H03	933						
朝日小学校	教室棟(南・北校舎)	RC	3	S58	4,581						
	体育館	S	1	S59	878						
桶川小学校	教室棟(南校舎)	RC	3	S42	2,673	H09	第2次診断等		0.4	0.8	H11
	教室棟(北校舎)	RC	3	S61	2,745						
	教室棟(北校舎)	RC	3	H19	2,135						
	体育館	RC	2	H20	1,003						
桶川中学校	教室棟(南校舎)	RC	3	S37	1,310	H15	第2次診断等		0.27	0.78	H17
	教室棟(北校舎)	RC	4	S59	3,019						
	教室棟(南校舎)	RC	3	H01	1,484						
	体育館	S	2	S52	1,224	H19	第2次診断等	2	0.32	0.77	H21
桶川東中学校	教室棟	RC	4	S47	4,443	H13	第2次診断等		0.3	0.76	H15
	教室棟	RC	4	S50	2,336	H13	第2次診断等		0.36	0.77	H16
	体育館	S	2	S47	1,142	H22	第2次診断等	4	0.37	0.84	H24
桶川西中学校	教室棟(南校舎)	RC	4	S50	3,959	H15	第2次診断等		0.28	0.75	H17
	教室棟(北校舎)	RC	4	S50	2,735	H15	第2次診断等		0.28	0.75	H18
	体育館	S	2	S52	1,224	H21	第2次診断等	4	0.16	0.86	H23
加納中学校	教室棟	RC	4	S56	4,966	H17	第2次診断等		0.47	0.77	H21
	教室棟	RC	4	S56	1,220	H17	第2次診断等		0.48	0.79	H22
	体育館	S	2	S56	1,241	H21	第2次診断等	4	0.25	0.84	H23