

調査研究進捗のお知らせ

福川市指定有形文化財 旧新谷陸軍飛行学校福川分教場建物調査研究 解体調査進捗写真

福川市指定有形文化財 旧新谷陸軍飛行学校福川分教場建物調査研究 解体調査進捗写真

福川市指定有形文化財 旧新谷陸軍飛行学校福川分教場建物調査研究 解体調査進捗写真

平成28年 7月 1日
大気中の石綿濃度測定結果について

福川市では、旧新谷陸軍飛行学校福川分教場解体調査併発等事業委託における作業棟の屋根剥離シートが解体調査の際に、大気中の石綿濃度を測定しました。その結果、大気汚染防止法で定められる石綿製品取扱い作業所の敷地境界基準値も大幅に下回る値でした。今後、使用棟、事業棟及び公共棟の調査の際にも、同様に測定を実施してまいります。

<調査結果の概要>

(1) 測定実施日
平成28年6月29日(水)

(2) 測定結果 [単位: ㎥/10 (大気100㎥中の石綿繊維の本数)]

測定箇所	石綿繊維数**	【基準】 敷地境界基準値
守衛棟 北面	0.56	1.0
〒 東面	0.68	
〒 南面	0.53	
〒 西面	0.56	
〒 東面	0.56	

※1) 石綿繊維数は、石綿等の粉塵繊維だけでなく繊維ごみや化学繊維等の有機繊維の全てを繊維数と数えています。

(3) 測定方法
『アスベストモニタリングマニュアル(第4.0版)』
(平成22年6月 調査者: 水・大気環境局) に準拠

(4) 測定機関
株式会社環境総合研究所(代表取締役 吉田 隆之
(旧緑市職員592番職))

<問い合わせ先>
福川市 道の駅・飛行学校跡地整備課
飛行学校後援
048-736-3211

事前調査の結果

大気汚染防止法第18条の17第4項の規定による表示

石綿含有建築材料の有無を調査した日
(調査を終了した年月日) 平成28年5月31日

調査の方法	設計図書等による確認 現場での目視確認等
吹付け材	なし・あり
石綿(7μm径) 使用状況	保温材・断熱材・耐火被覆材 成型板
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に該当	なし・あり(使用箇所: 屋根材)
建築物等の解体等作業を行う期間	平成28年6月27日~平成29年3月24日

株式会社安田工務店 代表取締役 渡邊 正之 千葉県市原市八幡2-0-2番地