

桶川市指定有形文化財 旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場建物調査研究 解体調査進捗写真



兵舎棟 調査解体 内部の状況（5号資料室〔I室〕部分）



兵舎棟 調査解体 内部状況（休憩室〔D室〕部分）



兵舎棟 調査解体 床板材の取外し状況（1号資料室〔E室〕便房部分）



兵舎棟 調査解体 旧床板の痕跡（3号資料室〔G室〕）