

桶川市指定有形文化財 旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場建物調査研究 解体調査進捗写真



車庫棟 調査解体 内部の状況（C室）



守衛棟 調査解体 内部の状況（E・F室）



車庫棟 調査解体 解体番付札の取付け状況（C室天井部分）



車庫棟 調査解体 内部後補材撤去・解体番付札取付け状況（E・F室）