

桶川市指定有形文化財 旧熊谷陸軍飛行学校桶川分教場建物調査研究 解体調査進捗写真



車庫棟 調査解体 天井部材取外し状況（C室）



車庫棟 調査解体 大戸の取外し状況



車庫棟 調査解体 屋根部分の腐朽状況



車庫棟 調査解体 大戸底部分の腐朽状況